

7a. Regenmenge

Hintergrund

Die Erfassung der Regenmenge gehört zu jeder Wetterstation. Automatische Niederschlagsmesser verwenden meist einen „Kipplöffel“ oder eine Kippwaage, auch Wippe genannt. Bei beiden Systemen füllt sich jeweils eine Schale mit Niederschlagswasser. Bei einem bestimmten Gewicht kippt sie nach unten und entleert sich. Aus der Anzahl der Kippbewegungen kann die Niederschlagsmenge berechnet werden. Die Kippungen werden vielfach mit einem Magneten an der Kippeinrichtung und einem gegenüber fixierten Reedkontakt elektrisch erfasst. Der grundsätzliche Unterschied zwischen Kipplöffel und Kippwaage besteht in der konstruktiven Ausführung. Der Kipplöffel ist geformt wie ein Löffel und kann nur auf einer Seite Wasser aufnehmen. Die Kippwaage ist empfindlicher und besitzt eine zweigeteilte Messkammer. Dadurch gehen auch während des eigentlichen Umkippvorgangs keine Regentropfen verloren, wie es beim Löffel der Fall sein kann.¹⁾

Nach den Richtlinien des Deutschen Wetterdienstes beträgt die Höhe der Auffangfläche des Niederschlagsmessgeräts in der Ebene 1 m über dem Grund. Aufgrund der zu erwartenden Schneehöhe wurde die Höhe bei einer Stationshöhe über 500 m ü. NN auf 1,5 m und bei einer Stationshöhe von über 800 m ü. NN auf 2 m über Grund festgelegt. Für klimatologisch sinnvolle Messungen muss der Niederschlagsmesser auf einem geeigneten und für das lokale Klima repräsentativen Ort aufgestellt werden. Dieser muss einerseits hinreichend offen sein, damit auch schräg einfallender Niederschlag zuverlässig aufgefangen werden kann, andererseits ist aber auch eine gewisse Abschirmung vor Starkwind nötig, um den Windfehler durch eine Überwehung des Auffanggefäßes möglichst gering zu halten. Die vom Prinzip her einfache Niederschlagsmessung ist in der Praxis vergleichsweise großen Fehlern unterworfen. Allgemein sind Messunsicherheiten von 10 bis 20 % kaum zu vermeiden. Je nach Wetterlage müssen die Messergebnisse entsprechend interpretiert werden.²⁾

Einkaufsliste

Komponente	Preis	Bezugsquelle (Beispiel)
Rainfall Amount Sensor Module, 0.2MM PULSE oder 0.1MM PULSE	50 EUR	AliExpress
Alu Flachstange: Stärke 5,0 mm, Breite 20,0 mm, Länge ca. 250 mm	5 EUR	Amazon oder Baumarkt
3x Rohrschelle 25-28 mm / 3/4" + M8x30mm Senkkopf + M8x10mm Senkkopf	6 EUR	Amazon oder Baumarkt
GESAMT	61 EUR	

Sensorauswahl

Prinzipiell können alle Regenmengensensoren verwendet werden, die einen Impuls bei jeder Kippbewegung der Wippe auslösen. Wir haben uns für den verlinkten Sensor von AliExpress entschieden, weil er [gegenüber günstigeren Modellen](#) einige Vorteile mitbringt. Trotz Recherche haben wir den echten Hersteller nicht herausgefunden. Er wird von verschiedenen Shops bei AliExpress angeboten und alle behaupten, dass sie der Hersteller seien. Mit großer Wahrscheinlichkeit



sind all diese "Hersteller" aber nur Onlinehändler.




Der Sensor ähnelt einem standardisierten Regenschirm nach Hellmann³⁴⁾. Dieser hat eine Auffangfläche von 200 cm², die scharfkantig von der Umgebung abgetrennt ist und misst pro Kippbewegung der Wippe 0,1mm Regenmenge (entspricht 2 cm³). Der hier von uns verwendete Regenschirm hat eine Auffangfläche von 314 cm² (Durchmesser 200 mm) und misst 0,2mm Regenmenge. Ihr könnt auch die Variante mit 0,1mm pro Pulse/Kippbewegung kaufen - damit liegt man dann noch näher an einem Regenschirm nach Hellmann. Da die Auffangfläche aber hier auch leicht größer ist und ich einen nicht zu empfindlichen Regenschirm haben wollte (Verschmutzung, Zugänglichkeit), hatte ich mich für die 0,2mm Variante entschieden.

Aus meiner Sicht ist der Sensor wirklich sehr gut verarbeitet: Die Wippe macht einen robusten Eindruck und scheint mir vom Design her sehr gut für einen guten Regenabfluss geeignet zu sein. Der Sensor hat ein Edelstahl-Sieb als Schmutz-Schutz (welches allerdings nur "lose" beiliegt → nicht optimal) sowie im Trichter nochmals kleine Abflussbohrungen, die nochmals verhindern, dass Verunreinigungen ins Innere gelangen können. Der verwendete Reedkontakt ist ein Markenprodukt, welches man unter der Bezeichnung "PS-3150" [auch als Ersatzteil nachkaufen kann](#).

Zur horizontalen Montage ist eine sehr große und gut ablesbare Rund-Nivellier-Wasserwaage verbaut sowie 3 Nivellierschrauben (die wir aber nicht benötigen).





Gehäuse

Es ist kein separates Gehäuse notwendig.

Zusammenbau und Montage

Der Sensor kommt vormontiert an. Ich habe ihn einmal geöffnet um mir das Innenleben anzuschauen. Dazu werden die 3 Schrauben außen am Gehäuse entfernt und dann kann man den Trichter vorsichtig abziehen.


Um den Sensor auf [dem Halterungssystem](#) zu montieren, benötigen wir ein 240mm langes Alu-Flachprofil. Nehmt ein Profil mit vernünftiger Stärke (z. B. 5mm), damit der schwere Regensensor einen vernünftigen Halt hat und permanent in Waage steht. Ein Fuß des Regensensors wird per Rohrschelle auf dem Halterungssystem montiert (mit 2 Kontermuttern), 2 Füße werden fest auf dem Aluprofil montiert. Das Aluprofil wiederum wird per Rohrschelle ebenfalls auf dem Halterungssystem montiert.

Über die Kontermuttern könnt ihr den Sensor dann später ausnivellieren.




Anschluss

Der Regenmengenmesser wird über einen GPIO (als Eingang) an den Raspberry angeschlossen. Hier zunächst zur Übersicht auf dem Breadboard:



Das Kabel des Regensensors (Kabel 3) wird [durch das Halterungssystem](#) zum [Helligkeitssensor](#) geführt, wo es im Gehäuse des Helligkeitssensors mit angeschlossen wird.



Kabelbelegung Kabel 3 zum Regenmengenmesser:

Kabel 3 (Sensorkabel)								
Helligkeitssensor -> Regenmenge								
	1	2	3	4	5	6	7	8
Signal	3.3V	Regenmenge (Impuls)						

Anschluss **Kabel 3** an der unteren 2er Klemmleiste:

1. Rot

Anschluss **Kabel 3** an der unteren 4er Klemmleiste:

1. Schwarz (zweiter von rechts parallel zu 3.3V/Rot von Kabel 1)

Software Allgemein

Zur Berechnung des korrekten Faktors für den Flowsensor des MultiIO Plugins benötigen wir eine Formel der Form $F \text{ (Hz)} = \text{FAKTOR} * Q \text{ (mm/s)}$. Damit wir die Formel leichter bestimmen können, habe ich ein kleines Excel-Tool erstellt - Download: [regenmengenmesser.xlsx](#)

In der Exceldatei müsst ihr oben die Regenmenge in mm pro Pulse des Sensors eintragen, also 0,2mm oder 0,1mm. Unter Formeln wird Euch dann die korrekte Formel für verschiedene Einheiten ausgerechnet. *Wir verwenden die Einheit mm/10min*. Der korrekte Faktor kann in Spalte E abgelesen werden - hier also 0,0083. Unten unter Test wird dann mit der Formel gerechnet und man kann nachvollziehen, ob alles richtig berechnet wurde.

Beispiel für 0,2mm pro Pulse: **$F \text{ (Hz)} = 0,0083 * Q \text{ (mm/10min)}$**

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3		Pro Pulse:	0,2	mm		(Datenblatt Regenmengenmesser)		
4								
5		Formeln:						
6		F	(Hz)	=	5	*	Q	(mm/s)
7				=	0,0833	*	Q	(mm/min)
8				=	0,0083	*	Q	(mm/10min)
9				=	0,0014	*	Q	(mm/60min)
10								
11		Test:						
12		Anzahl Pulse:	5	in	10	Minute(n)		
13								
14		Entspricht einer Menge von:			1	mm		
15		Entspricht:			0,00833	Hz		
16								
17		Ergebnisse:			0,00167	mm/s		
18		(es entstehen Rundungsfehler!)			0,10004	mm/1min		
19					1,00402	mm/10min		
20					5,95238	mm/1h		
21								

Software ESP32 (ESPEasy)

Der Sensor wird über das Device Generic - Pulse counter eingebunden.

Task Settings:

- Name: flowmeter_2
- Enabled: Ja
- Internal PullUp: Nein
- GPIO ← Pulse: GPIO-14
- Debounce Time: 100
- Counter Type: Delta
- Mode Type: Rising
- Send to Controller 1 (MQTT): Ja
- Intervall: 600

ESP Easy Mega: lbweatherstation_1

⌂ Main ⌂ Config ⌂ Controllers Hardware **Devices** Tools

Task Settings

Device: Generic - Pulse counter ⓘ ⓘ
 Name: flowsensor_2
 Enabled:

Data Source

Remote Unit: 0 [Unknown Unit Name]
Note: 0 = disable remote feed, 255 = broadcast

Sensor

Internal PullUp:
Note: Best to (also) configure pull-up on hardware tab under "GPIO boot states"

GPIO -- Pulse: GPIO-14

Device Settings

Debounce Time: 100 [mSec]
 Counter Type: Delta/Total Total count is not persistent!
 Mode Type: Rising
 Ignore multiple Delta = 0:

Data Acquisition

Single event with all values:
Note: Unchecked: Send event per value. Checked: Send single event (flowsensor_2RAI) containing all values

Send to Controller ⓘ
(Home Assistant (openHAB) MQTT, enabled)

Interval: 600 [sec] (Optional for this Device)

Values

#	Name	Formula ⓘ	Decimals	Stats	Hide	Axis
1	rainrate	%value%/600/0.0083	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L1
2	rainrate_count	%value%	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L1

Close Submit Delete

Powered by Let's Control It connectivity Build: ESP_Easy_mega_20241231_custom_ESP32_4M316k_LittleFS_ETH Dec 31 2024

Values #1:

- Name: rainrate
- Formula: %value%/600/0.0083
- Decimals: 4

#	Name	Formula ⓘ	Decimals	Stats	Hide	Axis
1	rainrate	%value%/600/0.0083	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	L1

Formula



Der gemessene Wert muss zunächst durch das Messintervall (600 Sekunden) geteilt werden - so erhalten wir Impulse pro Sekunde (Hz). Das wird anschließend durch den Faktor 0.0083 aus der Exceltabelle geteilt (aus der Formel $F \text{ (Hz)} = 0.0083 * Q$ (mm/10min)).


Zum Testen empfiehlt es sich, auch die totale Anzahl an Impulsen (Total) mit erfassen zu lassen - so kann man die Wippe betätigen und sieht, ob das Debouncing (Entpressen) auch korrekt funktioniert.

Software Raspberry (Multi-IO Plugin)

Der Sensor wird über ein Sensormodul flowmeter eingebunden, unter dem dann 1 Sensor Input angelegt wird. Um die Genauigkeit zu erhöhen, fragen wir den Messwert nur alle 10 Minuten ab (600 Sekunden). Bei einem Impuls alle 10 Minuten ist damit die kleinste Auflösung 0,2mm pro 10 Min, das entspricht ca. 1,2 mm/h.

Sensor Modul:

- Name: flowmeter_2




Add/Edit Sensor Module: flowsensor

Name: flowsensor_2

Save Cancel

Sensor Input: Regenmenge

- Name: rainrate
- Pin: GPIO17
- Factor: 0.0083
- Polling Intervall: 600



Add/Edit Sensor Input: flowsensor

Module Name: flowsensor_2

Name: rainrate

Pin: GPIO17

Factor: 0.0083

Polling Interval: 600

Save Cancel

1) 2)

Wikipedia: <https://de.wikipedia.org/wiki/Niederschlagsmesser>

3)

Spektrum.de: <https://www.spektrum.de/lexikon/geographie/hellmann-regenmesser/3425>

4)

Meteorologyshop.eu:

<https://www.meteorologyshop.eu/meteo-blog/grundlagen-der-niederschlagsmessung>

From:

<https://wiki.loxberry.de/> - **LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS**

Permanent link:

https://wiki.loxberry.de/howtos_knowledge_base/loxberry_wetterstation/7_rain_amount

Last update: **2025/02/23 12:28**